


日立製品の改修、交換にご協力ください

下記の製品は発煙・発火の恐れがあります。お心当たりのある方は各製品窓口までご連絡をお願いいたします。
お客様には大変ご迷惑とご心配をおかけしておりますことを、謹んで深くお詫び申し上げます。

コードレス スティッククリーナー

充電制御の一部に不具合があり、場合によっては充電中に発煙・発火するおそれがあることが判明したため、製品の修理を無料で実施させていただきます。（告知日：2019年7月10日）

対象型式	対象製造番号
PV-BF700	8000001～8016440、9000001～9015581、 9100001～9117499



製品背面の
銘板に記載

型式・製造番号をご確認ください

●日立アプライアンス(株)の場合

日立充電式掃除機 PV-BF700	HITACHI 電源方式：充電式	定格電圧：DC21.6V 充電時間：約3.5時間 質量：2.3kg	
色相：N(シャンパンゴールド)	日本製 日立アプライアンス(株) 製造番号	年製	日立の家電品 お客様サポート
商品情報やお取り扱いについてのご相談は、 TEL. 050-3155-1111 (有料)			

●日立グローバルライフソリューションズ(株)の場合

日立充電式掃除機 HITACHI 日立グローバルライフソリューションズ(株)	PV-BF700 色相：N(シャンパンゴールド) 製造番号： 年製	電源方式：充電式 定格電圧：DC21.6V 充電時間：約3.5時間 質量：2.3kg	
商品情報やお取り扱いについてのご相談は、 TEL. 050-3155-1111 (有料)			



日立コードレス スティッククリーナー受付窓口

〈電話〉 **0120-8783-53** 〈受付時間〉 9:00～17:00 (土・日・祝日および弊社休日を除く)

ふとん乾燥機

電源コード断線による発火未然防止のため、HFK-SD20(付属品を除く)の改善品もしくは改善品と同等品に無料で交換させていただきます。（告知日：2015年6月15日）

対象型式	本体色
HFK-SD1 HFK-SD2	ピンク
HFK-SD10 HFK-SD20	ローズピンク

対象製造番号
全数
※全数製造番号が、Fから始まるものは、
お取り替え済みです。



製品背面の銘板に記載

型式・製造番号をご確認ください

ふとん乾燥機 HFK-SD1 100V・60W 50/60Hz TOA EI PS JET	警告 やけどの恐れあり
株式会社 日立リビングサプライ	
使用上のご注意 (取扱説明書をよく読んでご使用ください。)	

背面

日立ふとん乾燥機受付センター

〈電話〉 **0120-853-010** 〈受付時間〉 9:00～17:00 (土・日・祝日および弊社休日を除く)

裏面もご覧ください

電気こんろ

飛び出したスイッチに偶発的に触れることで予期せぬ火災事故が起こる恐れがあります。火災事故防止に向け、無料で修理させていただきます。

タイプ	ツマミ部	対象型式	対象製造時期	告知日
 横面操作 一口 電気こんろ		(100V品) HT-1250、 (100V品) HT-1250T、 (200V品) HT-1550	1984年～ 1989年	2007年 7月
 上面操作 一口 電気こんろ		(100V品) HT-1290、 (100V品) HT-1290T、 (200V品) HT-1500	1985年～ 2004年	2007年 8月
 複数口 電気こんろ		HT-3000G、HT-3010G、HT-3310、 HT-3510、HT-3511A、HT-4510、 HT-D3451、HT-D4451、HT-D4451SS	1982年～ 1990年	2007年 8月

日立電気こんろ受付センター 〈電話〉 **0120-256-557** 〈受付時間〉 9:00～13:00、14:00～17:00
(土・日・祝日および弊社休日を除く)

洗濯乾燥機

発煙・発火の恐れがあり、コントロール基板、またはヒータリード線を無料で交換させていただきます。

対象型式	対象製造番号	対象製造時期	改善品の識別	告知日
NW-D8BX	2000501～2075501 3000001～3043988	2002年5月～ 2003年4月	ふたの裏にある製品銘版に ○シール(黒色)が貼り付けて ないものは未対策品です ので、コントロール基板を 交換させていただきます。 	2004年 1月
NW-D6BX	2000001～2029989 3000001～3010520			
NW-D6BXAJ	2000001～2000500 3000001～3000550			
NW-D8AX	全数	2001年8月～ 2002年12月	ふたの裏にある製品銘版に ○シール(青色)が貼り付けて ないものは未対策品です ので、ヒータリード線を 交換させていただきます。 	2005年 12月
NW-CSD80A	全数			
NW-D8BX	2000001～2068302			
NW-D6BX	2000001～2028218			


日立洗濯乾燥機受付センター 〈電話〉 **0120-667-220** 〈受付時間〉 9:00～13:00、14:00～17:00
(土・日・祝日および弊社休日を除く)

冷凍冷蔵庫

発煙・発火の恐れがあり、無料で修理させていただきます。

(告知日: 1985年7月)

対象型式	対象製造番号
R-721(DF,FB,FBL,PFB)、R-723(VFB,VFB-Y)、 R-724(DF,FB,FBL,XFB,XPB)、 R-726(FB-1,FBL-1,VFB,XFB,XFB-1,XPB-1)、 R-730(FB,FBL,VFB)、R-736(TBR,TVB)、 R-742(TS,TSB)、R-743TB	232500以降
R-821FB、R-823(FV,FPV)、R-824(CB,CL,CP)、 R-826(CB,CL,CP,CPV,CV)、R-836(BV,TBR,TSB)	371800まで
R-824CX、R-826(CX,CXV)、R-830(FB,FL,FV)、 R-842TSB、R-843TB、R-844SEB、R-2601SK	732600まで
R-261BT	435600まで
R-936(BV,TBR,TSB)、R-943TB、R-944SEB	045100まで



品質表示ラベル

対象製造時期
1982年～1984年

日立お客様相談センター 〈電話〉 **0120-3121-11**
〈受付時間〉 9:00～17:30(但し、土・日・祝日は17:00まで)

バイオ式 生ごみ処理機

発煙・発火の恐れがあり、無料で乾燥式生ごみ処理機と交換させていただきます。

(告知日: 2010年5月)

対象型式	対象製造番号
BGD-X150 BGD-X180 BGD-X180-1 BGD-X150SK-1 BGD-V18	全数 対象製造時期 2003年～ 2008年

日立生ごみ処理機受付センター 〈電話〉 **0120-340-528**
〈受付時間〉 9:00～13:00、14:00～17:00(土・日・祝日および弊社休日を除く)

他にも、IHクッキングヒーター(2013年社告)や
液晶テレビ・デジタルチューナー(2014年社告)
などを探しています。
詳しくは、「日立の家電品 リコール製品を探して
います」をご覧くださいませよう願いたします。

日立 家電 リコール

検索



【お客様情報について】
お客様からご連絡をいただくお名前、ご住所、お電話番号等の情報は、
リコール対応のみに利用し、管理いたします。なお、これらの業務に携わる
協力会社へお客様の個人情報を開示することがありますが、協力会社も
弊社と同等の管理を行います。