

## 河内長野市木戸西町における PCB 含有油の検出について（第 2 報）

## － 周辺地域の井戸水の測定結果等について －

平成 25 年 11 月 5 日に資料提供しました河内長野市木戸西町 2 丁目の市道にある通信線専用マンホールから PCB 含有油が確認された事案について、大阪府が確認場所を中心とした概ね半径 500m の範囲内に所在する 3 井戸（別添調査地点図参照）で、地下水中の PCB 濃度を調査したところ、検出されませんでした。

また、府と河内長野市は、11 月 5 日に周辺の PCB 廃棄物保管事業所を調査し、PCB 廃棄物の紛失・漏れ等の異常がないことを確認しましたので、お知らせします。

## 1. 周辺地域における地下水の水質調査結果

(単位：mg/L)

	PCB
調査地点 1	検出なし※
調査地点 2	検出なし※
調査地点 3	検出なし※
環境基準値	検出されないこと

※検出なしとは、分析の結果が定量下限値(0.0005 mg/L)未満を意味します。

## 2. 今後の対応

大阪府が周辺地区の地下水中の PCB 濃度を定期的に調査していきます。

## 問い合わせ先

## 【地下水の水質調査に関すること】

大阪府環境農林水産部環境管理室環境保全課 06-6210-9579(直通)

## 【井戸水の飲用に関すること】

河内長野市環境共生部環境保全課 0721-53-1111(代表)

## 【PCB 廃棄物に係る事業者指導に関すること】

大阪府環境農林水産部環境管理室事業所指導課 06-6210-9583(直通)

# 周辺地図

