河内長野市報道提供資料

令和７年７月２８日

河内長野市木戸西町二丁目マンホール内溜水における PCB の検出について

１．概要

・河内長野市木戸西町二丁目の市道にある通信線専用マンホール（添付資料「検出場所地図」参照）２か所において、油膜の張った溜水を分析したところ、PCB が検出された（PCB 濃度：0.007～0.54mg/L)との報告がありました。
・現時点で健康被害の情報は届いておりません。
・現時点で把握している周辺地域（検出場所を中心とする半径 500m の範囲内）にある井戸の所有者に対しては、本市において、飲用に供さないように周知済みです。
・大阪府は、周辺の PCB 廃棄物保管事業所を調査し、PCB 廃棄物の紛失・漏れ等の異常がないことを確認しました。

２．検出場所

別紙「検出場所地図（半径 500 メートルについて図示)」参照

３．今後の対応

・マンホールの管理者は、マンホール中の PCB を含有する油膜の張った溜水等を回収するとともに、通常ではマンホール内には油や PCB は存在しないことから、当該マンホールへの侵入経路の調査を行います。
・大阪府及び本市は、地下水への影響を確認するため、周辺地域の井戸における水質調査を行います。
・大阪府は、引き続き原因究明の調査を行います。

【地下水の水質調査に関すること】
大阪府環境農林水産部環境管理室事業所指導課
０６－６２０１－９５７８（直通）
【井戸水の飲用に関すること】
河内長野市都市環境安全局地域資源循環部環境政策課
０７２１－５３－１１１１
【PCB 廃棄物に係る事業所指導に関すること】
大阪府環境農林水産部循環型社会推進室産業廃棄物指導課
０６－６２１０－９５８３（直通）

周辺地図


桐ヶ丘
松ヶ丘西町
楠町東
木戸2
長野北高
木戸東町
500m
大阪南医療センター
千代田高
楠小
木戸1
あかしあ台1
楠町西
北貴望ヶ丘
ちよだ
千代田小
市町
灰原池
千代田中
南貴望ヶ丘
木戸西町3
千代田南町
木戸西町1
寺ケ池
原町2
木戸町
原町3
千代田台町
原町4
原町
南海電鉄
長野高
0
300m