

着手前写真



観覧スタンド

野外ステージ

管理棟

工事進捗状況② 令和 6 年 7 月

現場事務所、仮設足場設置のほか、野外ステージ控室の外壁等に含有されていたアスベストの除去作業を開始しました。

また、変圧器やコンデンサのPCB（ポリ塩化ビフェニル）含有有無の検査を行った結果、PCBは検出されませんでした。

アスベスト除去
養生の様子



アスベスト除去
養生内部の様子



工事進捗状況③ 令和 6 年 7 月

市環境政策課による立入検査を行い、作業に用いる機材の確認や、デジタル粉塵計を使って空気中のアスベスト飛散が無いことを確認しました。

デジタル粉塵計
による検査の様子



アスベスト除去作業
に用いる機材

