

現場全体写真
(11.5時点)



工事進捗状況② 令和 6 年10月

夜間照明塔（全 6 基）を撤去しました。照明部分を別途取り外し適切に処分し、重量のある鋼管支柱は 2 本に切断のうえ解体を行いました。地中深く埋設されていた基礎杭は重機にて粉碎し処分しています。

夜間照明灯解体の様子



工事進捗状況③ 令和6年10月

解体に伴う廃棄物は適宜搬出しています。急な大雨等に見舞われ、現場の土砂が付着したトラックにより前面道路が汚れた場合、その都度清掃を行っています。

廃棄物搬出
道路清掃の様子

