

現場全体写真
(4.24時点)



造成工事進捗状況② 令和7年4月

引き続き鉄塔周りの切土工事を行い、法面保護のため植生シートを貼り付け、排水設備設置工事を実施しました。

鉄塔周り土工事の様子



造成工事進捗状況③ 令和7年4月

産業用地の北側境界部分（新学校給食センター境界部分）のL型擁壁設置工事が完了しました。

擁壁工事の様子



造成工事進捗状況④ 令和7年4月

産業用地内に設置する防火水槽（40 t）の設置工事を行いました。

防火水槽設置工事の様子

