

現場全体写真
(5.23時点)



造成工事進捗状況② 令和7年5月

第2駐車場跡地西側に新設する擁壁の施工を行っています。

第2駐車場跡地西側擁壁工事



造成工事進捗状況③ 令和7年5月

遊歩道沿い(新学校給食センター用地境界)に設置する雨水排水施設(U形側溝)の設置工事を行いました。

排水施設設置工事



造成工事進捗状況④ 令和7年5月

5月14日より建設発生土の搬出工事を行っています。

建設発生土搬出工事

