

現場全体写真
(7.23時点)



造成工事進捗状況② 令和7年7月

先月に引き続き、調整池設置工事を続けています。調整池の基礎となる部分にコンクリート打設作業を行いました。

調整池工事



造成工事進捗状況③ 令和7年7月

産業用地内の排水は調整池で集水したのち、既存の排水施設に放流します。排水工事後の道路舗装復旧も含めて、すべての地区外排水工事が完了しました。

排水施設設置工事

