

公園整備工事進捗状況① 令和7年8月



Aゾーン現场上空写真
(8.29時点)



現在、サッカーコート部分と周囲の公園園路を造成しています。

Aゾーン：サッカースタジアム側（南花台1号線西側）

公園整備工事進捗状況① 令和7年8月



Bゾーン現场上空写真
(8.29時点)



現在、必要な土を搬出した後、一部現場事務所を建てて使用しています。

Bゾーン：公園芝生広場側（南花台1号線東側）