

現場全体写真
(9.25時点)



造成工事進捗状況② 令和7年9月

引き続き調整池工事を行っています。オリフィス桝と呼ばれる、中に雨水を溜め、流量を調整しながら少しずつ流出させる設備を設置しました。

調整池工事



造成工事進捗状況③ 令和7年9月

産業用地のメイン道路の状況です。道路の両肩に雨水排水のための側溝を設置しました。

区画道路

