

公園整備工事進捗状況① 令和7年10月




Aゾーン現场上空写真
(10.30時点)



現在、スタジアム周囲の園路造成と西側の管理棟建築の基礎工事を行っています。

Aゾーン：サッカースタジアム側（南花台1号線西側）

公園整備工事進捗状況② 令和7年10月



**Bゾーン現场上空写真
(10.30時点)**



現在、必要な土を搬出した後、一部現場事務所として使用しています。

Bゾーン：公園芝生広場側（南花台1号線東側）