

造成工事進捗状況① 令和7年11月

現場全体写真
(11.25時点)



造成工事進捗状況② 令和7年11月

調整池の埋め戻しが完了しました。整地を行いベンチ等の施設を設置すれば公園の完成が見えてきます。

調整池工事



造成工事進捗状況③ 令和7年11月

引き続き場内区画道路の工事を行っています。歩道部分のフェンス等構造物の設置が完了しました。

区画道路



造成工事進捗状況④ 令和7年11月

右折レーンを新設するため、市道の拡幅工事に着手しました。歩道上にある電柱位置の変更を行っています。

市道拡幅工事

