


新学校給食センター建設工事進捗状況 令和8年1月

現场上空写真①

(R8.1.19時点)



新学校給食センター建設工事進捗状況 令和8年1月

現场上空写真②

(R8.1.19時点)



建物基礎の配筋工事が概ね完了し、完了した工区から順次コンクリートの打設を行っています。

新学校給食センター建設工事進捗状況 令和8年1月

現场上空写真③

(R8.1.19時点)



2月中旬からは鉄骨などの構造部材を組み立てる鉄骨建方工事に着手する予定です。

新学校給食センター建設工事進捗状況 令和8年1月

現场上空写真④

(R8.1.19時点)



工事も本格化し、建物の形が見えてきました。