

現場全体写真
(2.24時点)



造成工事進捗状況② 令和8年2月

開発用地西側（第2駐車場跡地）の造成工事もおおむね完了しました。工場建築に適した用地とするため、土仕上げに整地しています。

宅地(西側)の状況



造成工事進捗状況③ 令和8年2月

産業用地進入用の右折レーンを設置するため、市道貴望ヶ丘小山田線の拡幅工事および歩道の設置工事を行っています。

道路拡幅工事

