



Aゾーン現场上空写真 (11.26時点)



現在、スタジアム周囲の排水管工事と管理棟建築の基礎工事を行っています。

Aゾーン：サッカースタジアム側（南花台1号線西側）



Bゾーン現场上空写真 (11.26時点)




現在、必要な土を搬出した後、一部現場事務所として使用しています。

Bゾーン：公園芝生広場側（南花台1号線東側）



Aゾーン現場上空写真 (12.23時点)



現在、スタジアム観覧席、コート地盤工事と管理棟1階部分の建築工事を行っています。

Aゾーン：サッカースタジアム側（南花台1号線西側）



Bゾーン現场上空写真 (12.23時点)



現在、必要な土を搬出した後、一部現場事務所として使用しています。

Bゾーン：公園芝生広場側（南花台1号線東側）

公園整備工事進捗状況 Aゾーン 令和8年2月上旬



河内長野市 南花台中央公園整備工事 工程表

資料 2

村本建設株式会社 大阪支店

