

新学校給食センター建設工事進捗状況 令和8年2月

現场上空写真①

(R8.2.16時点)



新学校給食センター建設工事進捗状況 令和8年2月

現场上空写真②

(R8.2.16時点)



1階床の配筋工事並びにコンクリートの打設が完了しました。

新学校給食センター建設工事進捗状況 令和8年2月

現场上空写真③

(R8.2.16時点)



2月19日からは建物の骨組みとなる鉄骨部材を組立する工事に着手します。

新学校給食センター建設工事進捗状況 令和8年2月

現场上空写真④

(R8.2.16時点)



鉄骨建方工事の着手に向け、順次鉄骨部材を搬入しています。