

現場全体写真
(3.26時点)



造成工事進捗状況② 令和8年3月

区画道路及び遊歩道の舗装、転落防止柵などの設置を行いました。電柱の設置もおおむね完了し、完成形が見えてきています。

道路・遊歩道工事



造成工事進捗状況③ 令和8年3月

宅地内の残土搬出・整形工事も終盤に差し掛かりました。

