


公園整備工事進捗状況① 令和8年3月



Aゾーン現场上空写真 (3.27時点)



管理棟とメインスタンドが形作られ、現在はサッカーコートの地盤工事を主に行っています。

Aゾーン：サッカースタジアム側（南花台1号線西側）

公園整備工事進捗状況② 令和8年3月



Bゾーン現场上空写真
(3.27時点)



現在、現場事務所以外の部分で土を動かして整地を行っています。

Bゾーン：公園芝生広場側（南花台1号線東側）