

# 公園整備工事進捗状況① 令和8年5月



Aゾーン現场上空写真  
(5.7時点)



サッカーコートの地盤工事を行っており、周囲には芝生や植栽が一部植わり出しています。

Aゾーン：サッカースタジアム側（南花台1号線西側）

# 公園整備工事進捗状況② 令和8年5月



Bゾーン現场上空写真  
(5.7時点)



現在、現場事務所以外の部分で土を動かして整地を行っています。

Bゾーン：公園芝生広場側（南花台1号線東側）