

新学校給食センター建設工事進捗状況 令和8年3月

現场上空写真①
(R8.3.17時点)



新学校給食センター建設工事進捗状況 令和8年3月

現场上空写真②

(R8.3.17時点)



2月中旬より開始した建物の骨組みとなる鉄骨部材を組立する工事が完了しました。

新学校給食センター建設工事進捗状況 令和8年3月

現场上空写真③

(R8.3.17時点)



現在は、地下ビットの配管工事や2階床コンクリートの打設工事などを行っています。

新学校給食センター建設工事進捗状況 令和8年3月



敷地西側では除害施設(給食センターの排水を、下水道排除基準に満たす水質に処理するための施設)の設置に向けて、掘削を開始しました。