

新学校給食センター建設工事進捗状況 令和8年4月

現场上空写真①
(R8.4.14時点)



新学校給食センター建設工事進捗状況 令和8年4月

現场上空写真②

(R8.4.14時点)



工事の本格的な開始から約半年が経過しました。

新学校給食センター建設工事進捗状況 令和8年4月

現场上空写真③

(R8.4.14時点)



現在は、1、2階の外装工事に加え、内装工事を実施しており、また、今月末には屋根工事に着手する予定としています。

新学校給食センター建設工事進捗状況 令和8年4月

現场上空写真④

(R8.4.14時点)



敷地西側では除害施設の設置工事を行っています。