


Aゾーン現场上空写真 (12.23時点)



現在、スタジアム観覧席、コート地盤工事と管理棟1階部分の建築工事を行っています。

Aゾーン：サッカースタジアム側（南花台1号線西側）

Bゾーン現场上空写真 (12.23時点)



現在、必要な土を搬出した後、一部現場事務所として使用しています。

Bゾーン：公園芝生広場側（南花台1号線東側）

Aゾーン現场上空写真 (3.27時点)



管理棟とメインスタンドが形作られ、現在はサッカーコートの地盤工事を主に行っています。

Aゾーン：サッカースタジアム側（南花台1号線西側）

Bゾーン現场上空写真
(3.27時点)



現在、現場事務所以外の部分で土を動かして整地を行っています。

Bゾーン：公園芝生広場側（南花台1号線東側）

Aゾーン現场上空写真 (5.7時点)



サッカーコートの地盤工事を行っており、周囲には芝生や植栽が一部植わり出しています。

Aゾーン：サッカースタジアム側（南花台1号線西側）

Bゾーン現场上空写真 (5.7時点)



Bゾーン：公園芝生広場側（南花台1号線東側）