



公園整備工事進捗状況① 令和8年6月

Aゾーン現场上空写真 (6.5時点)

サッカーコート天然芝を撒き（まき）芝工法で機械を使い植え付けています。

公園園路に沿って設置する遊具の一部も施工開始しています。

公園公衆トイレ建物も基礎の工事を開始しています。（左下）



Aゾーン：サッカースタジアム側（南花台1号線西側）



公園整備工事進捗状況② 令和8年6月

Bゾーン現场上空写真 (6.5時点)

現場事務所以外の部分で園路や芝生広場の形を作る工事を行っています。
これからBゾーンの工事も本格的になります。



Bゾーン：公園芝生広場側（南花台1号線東側）