

公園整備工事進捗状況① 令和8年8月

Aゾーン現场上空写真 (8.5時点)

サッカーコートの天然芝は、養生により生育が順調です。また、コート周囲には人工芝も設置されました。

公園園路に沿って設置する遊具の一部も施工が進んでおり、周囲の防球ネットも大半が取付けられています。



Aゾーン：サッカースタジアム側（南花台1号線西側）


公園整備工事進捗状況② 令和8年8月



Bゾーン現场上空写真 (8.5時点)

現場事務所以外の部分で園路や芝生広場の形を作る工事を行っています。

一部植栽工事も進めており、Bゾーンも完成に向けて動いています。



Bゾーン：公園芝生広場側（南花台1号線東側）