


新学校給食センター建設工事進捗状況 令和8年7月

現场上空写真①

(R8.7.15時点)



新学校給食センター建設工事進捗状況 令和8年7月

現场上空写真②

(R8.7.15時点)



概ね外装工事が完了となり、外部足場を撤去しました。上空からは施設の形や色合いなどがはっきりとわかるようになりました。

新学校給食センター建設工事進捗状況 令和8年7月

現场上空写真③

(R8.7.15時点)



先月より開始した2階設備機器の据付については、一部機器を除き完了しています。

新学校給食センター建設工事進捗状況 令和8年7月

現场上空写真④

(R8.7.15時点)



夏も本格化し、酷暑が続きますが、令和8年10月の竣工に向け残り約3か月間、鋭意工事を進めてまいります。