



公園整備工事進捗状況① 令和8年9月

Aゾーン現场上空写真 (9.25時点)

サッカーコートの天然芝は青々と生育しており、引き続き養生中です。現在、サッカースタジアムは完成に近い状態です。

スタジアムを囲む公園園路の遊具工事と公衆トイレ（写真左下付近）の建築が主に行われています。



Aゾーン：サッカースタジアム側（南花台1号線西側）

公園整備工事進捗状況② 令和8年9月



Bゾーン現场上空写真 (9.25時点)

現場事務所が撤去されて公園全体の形が造られています。

Bゾーンの遊具（大型すべり台）も形が出来てきて、これから芝生広場も工事に入っていきます。



Bゾーン：公園芝生広場側（南花台1号線東側）