


施設(敷地単位)カルテ

施設番号	A177	施設名称	千代田小学校	所在地	大阪府河内長野市木戸町649	用途地域	2中高
------	------	------	--------	-----	----------------	------	-----

施設維持管理費	H22	H23	H24
エネルギー費	4,269,424円	4,280,709円	4,532,335円
上下水道費	2,992,286円	3,115,846円	3,080,322円
修繕費	-	3,936,185円	3,371,254円
合計	7,261,710円	11,332,740円	10,983,911円

施設利用情報

利用者数	H22	H23	H24
	901人	852人	791人



施設12条点検(建物)

実施日	2010/10/12		
指摘の概要	既存不適格なし	要是正の指摘あり	
指摘の内容	1(8)擁壁に破損、露筋あり 2(11)外壁にクラック・浮きあり 3(1)陸屋根の防水材が切れている 4(16)内壁・腰壁モルタルに浮きあり 5(8)外部手摺りに錆あり、他		
改善予定有無			未定



施設12条点検(設備)

実施日	-		
指摘の概要	-	-	-
指摘の内容	-	-	-
改善予定有無			-

棟名称	建築年	延床面積	階数			構造	耐震性能		
			地上	地下	塔屋		旧耐	診断	必要
千代田小学校屋内運動場(5-1)	S45	783.0m ²	2			R	○	H8	要
千代田小学校普通教室棟(6-2)	S42	686.0m ²	3			R	○	H22	要
千代田小学校普通教室棟(6-3)	H22	276.0m ²	3			S			
千代田小学校普通教室棟(7-1)	S43	669.0m ²	3			R	○	H21	要
千代田小学校普通教室棟(7-2)	S44	722.0m ²	3			R	○	H21	要
千代田小学校管理教室棟(18-1)	S53	1268.0m ²	2			R	○	H21	要
千代田小学校普通・特別教室棟(18-2)	S57	1758.0m ²	3			R			
千代田小学校普通教室棟(18-3)	H08	237.0m ²	2			S			
千代田小学校廊下棟(18-4)	H12	2.0m ²	3			R			
千代田小学校倉庫(23)	S53	6.0m ²	1			S	○		
千代田小学校配膳室棟(24-1)	S59	87.0m ²	3			S			
千代田小学校配膳室棟(24-2)	H12	16.0m ²	1			S			
千代田小学校体育倉庫(25)	S62	61.0m ²	1			S			
千代田小学校アール専用付属室棟(26)	H04	23.0m ²	1			R			
千代田小学校アール専用付属室棟(27)	H04	175.0m ²	1			R			
千代田小学校屋外トイレ棟(28)	H04	15.0m ²	1			S			
千代田小学校渡り廊下棟(29)	H06	79.0m ²	3			S			
千代田小学校普通教室棟(30)	H12	423.0m ²	3			R			
千代田小学校多目的教室棟(31)	H17	1007.0m ²	2			S			
千代田小学校多目的教室棟(32)	H17	76.0m ²	2			S			
千代田小学校運動場屋外トイレ棟(33)	H17	38.0m ²	1			S			

施設(敷地単位)カルテ


施設番号	A178	施設名称	長野小学校
所在地	大阪府河内長野市西代町14-1	用途地域	1住居

施設維持管理費	H22	H23	H24
エネルギー費	4,312,053円	4,389,978円	4,174,003円
上下水道費	4,185,800円	4,654,074円	4,526,851円
修繕費	-	4,147,236円	1,813,939円
合計	8,497,853円	13,191,288円	10,514,793円




施設利用情報

利用者数	H22	H23	H24
	978人	979人	941人



施設12条点検(建物)

実施日	2010/10/14
指摘の概要	既存不適格 要是正の指摘あり
指摘の内容	4(1)昇降機のたて穴区画の防火設備に遮煙性能がない 2(10)外壁に爆裂あり 2(11)外壁にクラック・クモクラックあり 2(11)外壁に浮きあり 2(11)タイルに破損あり 他
改善予定有無	未定



施設12条点検(設備)

実施日	-
指摘の概要	-
指摘の内容	-
改善予定有無	-

棟名称	建築年	延床面積	階数			構造	耐震性能		
			地上	地下	塔屋		旧耐	診断	必要
長野小学校普通・特別教室棟(7-1)	S34	863.0m ²	2			R	○	H21	要 未
長野小学校普通・特別教室棟(7-2)	S36	567.0m ²	2			R	○	H21	要 未
長野小学校特別教室棟(11-1)	S46	552.0m ²	2			R	○	H21	要 H24
長野小学校特別教室棟(11-2)	S55	259.0m ²	2			R	○	H21	要 H24
長野小学校特別教室棟(11-3)	H06	37.0m ²	2			R		H21	要 H24
長野小学校特別教室棟(11-4)	H07	252.0m ²	2			R		H21	要 H24
長野小学校多目的教室棟(15)	S47	126.0m ²	1			R	○		
長野小学校屋内運動場(17-1)	S48	794.0m ²	2			R	○	H19	要 H20
長野小学校屋内運動場(17-2)	H06	71.0m ²	1			R			
長野小学校多目的教室棟(20)	S50	167.0m ²	1			R	○		
長野小学校普通教室棟(21-1)	S51	843.0m ²	3			R	○	H21	要 H22
長野小学校普通・特別教室棟(21-2)	S54	1011.0m ²	3			R	○	H21	要 H22
長野小学校配膳室棟(28)	S59	107.0m ²	3			S			
長野小学校倉庫(30)	S59	17.0m ²	1			S			
長野小学校体育倉庫(31)	S60	66.0m ²	1			S			
長野小学校体育倉庫(33)	H06	73.0m ²	1			S			
長野小学校エレベーター棟(34)	H08	70.0m ²	3			S			
長野小学校ワール専用付属室棟(35)	H10	124.0m ²	1			R			
長野小学校屋外身障者便所(36)	H13	6.0m ²	1			S			
長野小学校普通・管理教室棟(37-1)	S55	1958.0m ²	3			R	○	H21	要 未
長野小学校普通教室棟(37-2)	H08	68.0m ²	1			S			
長野小学校普通教室棟(38)	H19	372.0m ²	1			R			


施設(敷地単位)カルテ

施設番号	A179	施設名称	小山田小学校	所在地	大阪府河内長野市小山田町590-1	用途地域	1中高
------	------	------	--------	-----	-------------------	------	-----

施設維持管理費	H22	H23	H24
エネルギー費	3,250,861円	3,144,716円	3,221,232円
上下水道費	1,835,338円	2,779,195円	3,254,929円
修繕費	-	1,351,182円	3,787,560円
合計	5,086,199円	7,275,093円	10,263,721円

施設利用情報

利用者数	H22	H23	H24
	565人	544人	513人




施設12条点検(建物)

実施日	2010/10/15	
指摘の概要	既存不適格なし	要是正の指摘あり
指摘の内容	2(10)外壁に露筋あり 2(11)外壁・外壁開口部周辺・柱型にクラックあり 2(11)外壁に浮きあり 4(16)内壁にクラック・モルタルクラックあり 4(16)腰壁・廊下壁にクラックあり 他	
改善予定有無	未定	

施設12条点検(設備)


実施日	-	
指摘の概要	-	-
指摘の内容	-	-
改善予定有無	-	



棟名称	建築年	延床面積	階数			構造	耐震性能		
			地上	地下	塔屋		旧耐	診断	必要
小山田小学校普通教室棟(1-1)	S38	549.0m ²	2			R	○	H11	要
小山田小学校普通教室棟(1-2)	S41	660.0m ²	3			R	○	H11	要
小山田小学校普通・特別教室棟(1-3)	S42	314.0m ²	3			R	○	H11	要
小山田小学校普通・特別教室棟(1-4)	S43	446.0m ²	3			R	○	H11	要
小山田小学校普通・特別教室棟(1-5)	S47	408.0m ²	3			R	○	H11	要
小山田小学校普通・管理教室棟(2-1)	S44	773.0m ²	3			R	○	H18	要
小山田小学校普通・管理教室棟(2-2)	S49	1409.0m ²	3			R	○	H18	要
小山田小学校普通・特別教室棟(2-3)	S53	704.0m ²	3			R	○	H18	要
小山田小学校廊下(2-4)	H06	13.0m ²	3			R			
小山田小学校屋内運動場(3-1)	S46	615.0m ²	2			S	○	H8	不要
小山田小学校屋内運動場(3-2)	H06	74.0m ²	1			S			
小山田小学校プール専用付属室棟(13)	S54	111.0m ²	1			S	○		
小山田小学校管理・特別教室棟(15)	S57	318.0m ²	2			R			
小山田小学校管理・特別教室棟(16)	S57	253.0m ²	2			R			
小山田小学校トイレ棟(17)	S57	96.0m ²	2			R			
小山田小学校配膳室棟(20)	S59	111.0m ²	3			S			
小山田小学校配膳室棟(21)	S59	44.0m ²	3			S			
小山田小学校体育倉庫(22)	S61	61.0m ²	1			S			
小山田小学校灯油庫(23)	H09	5.0m ²	1			S			

施設(敷地単位)カルテ

施設番号	A180	施設名称	天野小学校	所在地	大阪府河内長野市下里町365	用途地域	調区
施設維持管理費	H22	H23	H24				
エネルギー費	2,145,601円	2,025,322円	1,979,389円				
上下水道費	1,368,186円	1,379,809円	1,573,931円				
修繕費	-	1,187,854円	4,076,193円				
合計	3,513,787円	4,592,985円	7,629,513円				
施設利用情報							
利用者数	H22	H23	H24				
	219人	206人	203人				
	250人	200人	150人				
	■	■	■				
	H22	H23	H24				
施設12条点検(建物)							
実施日		2010/10/13					
指摘の概要	既存不適格なし	是正の指摘あり					
指摘の内容	1(1)土間コンクリートにクラックあり 2(10)軒裏に露筋あり 2(11)外壁にクラック・モルタルクラックあり、外壁に浮きあり 4(16)内壁・腰壁・梁・廊下壁にクラックあり 5(15)内壁にクラックあり　他						
改善予定有無	未定						
施設12条点検(設備)							
実施日		-					
指摘の概要	-	-					
指摘の内容	-						
改善予定有無	-						
棟名称		建築年	延床面積	階数 地上 地下 塔屋	構造	耐震性能 旧 耐 診 断	必要 改 修
天野小学校普通教室棟(12-1)	S50	738.0m ²	3		R	○ H21 要	未
天野小学校普通教室棟(12-2)	S50	324.0m ²	3		R	○ H21 要	未
天野小学校普通教室棟(12-3)	S50	638.0m ²	3		R	○ H21 要	未
天野小学校普通教室棟(12-4)	S54	899.0m ²	3		R	○ H21 要	未
天野小学校管理・特別教室棟(13-1)	S50	915.0m ²	2		R	○ H21 要	H22
天野小学校管理・特別教室棟(13-2)	S50	262.0m ²	2		R	○ H21 要	H22
天野小学校特別教室棟(13-3)	S50	492.0m ²	2		R	○ H21 要	H22
天野小学校特別教室棟(13-4)	S55	297.0m ²	2		R	○ H21 要	H22
天野小学校屋内運動場(13-5)	S52	112.0m ²	1		R	○ H21 要	H22
天野小学校教室棟(13-6)	S55	31.0m ²	2		S	○ H21 要	H22
天野小学校屋内運動場(17)	S52	668.0m ²	1		R	○ H18 要	H18
天野小学校体育倉庫(19)	S54	46.0m ²	1		S	○	
天野小学校アール専用付属室(20)	S53	84.0m ²	1		R	○	
天野小学校灯油庫(21)	S56	9.0m ²	1		S		
天野小学校配膳室棟(22)	S59	98.0m ²	3		S		
天野小学校屋外トイレ(23)	H03	4.0m ²	1		S		
天野小学校身障者トイレ(25)	H12	6.0m ²	1		S		




施設(敷地単位)カルテ

施設番号	A181	施設名称	高向小学校	用途地域	調査区
		所在地	大阪府河内長野市高向86		

施設維持管理費	H22	H23	H24
エネルギー費	2,902,478円	2,575,709円	2,689,128円
上下水道費	841,605円	1,182,399円	944,373円
修繕費	-	3,105,007円	3,124,071円
合計	3,744,083円	6,863,115円	6,757,572円

施設利用情報

利用者数	H22	H23	H24
	233人	233人	204人



施設12条点検(建物)

実施日	2010/10/15	
指摘の概要	既存不適格なし	要是正の指摘あり
指摘の内容	2(1)外壁にクラック・モルタルクラックあり 2(1)外壁開口部周辺にクラックあり 2(1)外壁・軒裏仕上げに剥離あり 2(1)外壁に浮き・設備の穴跡あり 3(1)防水押さえモルタルに破損あり 他	
改善予定有無	未定	

施設12条点検(設備)

実施日	-	
指摘の概要	-	-
指摘の内容	-	-
改善予定有無	-	



棟名称	建築年	延床面積	階数			構造	耐震性能		
			地上	地下	塔屋		旧耐	診断	必要
高向小学校屋内運動場(12)	S49	620.0m ²	2			S	○	H8	要
高向小学校普通教室棟(13)	S49	1123.0m ²	3			R	○	H11	要
高向小学校特別教室棟(22-1)	S54	507.0m ²	3			R	○	H12	不要
高向小学校普通・特別教室棟(22-2)	S57	1152.0m ²	3			R	○		
高向小学校管理・特別教室棟(23-1)	S54	1251.0m ²	3			R	○	H21	要
高向小学校屋外トイレ棟(23-2)	H05	12.0m ²	1			R	○		
高向小学校アール専用付属室棟(25)	S54	111.0m ²	1			S	○		
高向小学校体育倉庫(26)	S57	61.0m ²	1			S	○		
高向小学校灯油庫(27)	S49	6.0m ²	1			S	○		
高向小学校配膳室棟(28)	S59	70.0m ²	3			S	○		
高向小学校前室(29)	S59	3.0m ²	3			S	○		
高向小学校前室(30)	S59	5.0m ²	3			S	○		
高向小学校倉庫(31)	H05	26.0m ²	1			S	○		


施設(敷地単位)カルテ

施設番号	A182	施設名称	三日市小学校	所在地	大阪府河内長野市上田町380	用途地域	2中高
------	------	------	--------	-----	----------------	------	-----

施設維持管理費	H22	H23	H24
エネルギー費	3,431,401円	3,330,299円	3,359,105円
上下水道費	2,253,435円	2,284,974円	2,237,407円
修繕費	-	3,085,905円	2,843,533円
合計	5,684,836円	8,701,178円	8,440,045円


施設利用情報

利用者数	H22	H23	H24
	711人	680人	651人



施設12条点検(建物)

実施日	2010/10/14	
指摘の概要	既存不適格なし	要是正の指摘あり
指摘の内容	2(11)外壁にクラック・モルタルクラックあり (11)外壁開口部周辺にクラックあり 2(11)外壁・バルコニー裏に浮きあり 2(11)外壁・バルコニー裏仕上げ剥離あり 4(16)内壁・廊下壁にクラックあり 他	
改善予定有無	未定	



施設12条点検(設備)

実施日	-	
指摘の概要	-	-
指摘の内容	-	-
改善予定有無	-	

棟名称	建築年	延床面積	階数			構造	耐震性能		
			地上	地下	塔屋		旧耐	診断	必要
三日市小学校普通教室棟(1-1)	S37	346.0m ²	2			R	○	H8	要
三日市小学校屋内運動場(4-1)	S41	504.0m ²	1			S	○	H10	不要
三日市小学校屋内運動場(4-2)	S54	230.0m ²	1			R	○	H10	不要
三日市小学校プール専用付属室(10)	S53	106.0m ²	1			S	○		
三日市小学校配膳室棟(11)	S59	40.0m ²	1			S			
三日市小学校体育倉庫(12)	S63	61.0m ²	1			S			
三日市小学校屋外トイレ棟(13)	H10	38.0m ²	1			S			
三日市小学校倉庫(14)	H10	14.0m ²	1			S			
三日市小学校灯油庫(15)	H10	9.0m ²	1			S			
三日市小学校普通教室棟(16-1)	H09	80.0m ²	3			R			
三日市小学校管理棟(16-2)	S47	140.0m ²	3			R	○	H9	要
三日市小学校特別教室棟(16-3)	S47	385.0m ²	3			R	○	H9	要
三日市小学校管理棟(16-4)	S49	92.0m ²	3			R	○	H11	要
三日市小学校特別教室棟(16-5)	H09	17.0m ²	3			R			
三日市小学校管理棟(16-7)	S47	365.0m ²	3			R	○	H9	要
三日市小学校特別教室棟(16-8)	S52	1695.0m ²	3			R	○	H9	要
三日市小学校管理棟(16-9)	H07	90.0m ²	2			R			
三日市小学校普通教室棟(17-1)	S47	785.0m ²	3			R	○	H11	要
三日市小学校普通教室棟(17-2)	S47	847.0m ²	3			R	○	H11	要
三日市小学校普通教室棟(17-3)	S49	384.0m ²	3			R	○	H11	要
三日市小学校普通教室棟(17-4)	S51	661.0m ²	3			R	○	H11	要
三日市小学校渡り廊下棟(17-5)	S52	18.0m ²	3			R	○	H11	要
三日市小学校特別教室棟(18)	H07	37.0m ²	3			R			


施設(敷地単位)カルテ

施設番号	A183	施設名称	加賀田小学校	用途地域	1中高
所在地	大阪府河内長野市加賀田568-1				

施設維持管理費	H22	H23	H24
エネルギー費	3,061,017円	3,123,034円	3,241,932円
上下水道費	1,361,495円	1,310,664円	1,391,234円
修繕費	-	1,733,261円	4,441,058円
合計	4,422,512円	6,166,959円	9,074,224円


施設利用情報

利用者数	H22	H23	H24
	415人	393人	381人



施設12条点検(建物)

実施日	2010/10/12
指摘の概要	既存不適格なし 要是正の指摘あり
指摘の内容	2(10)外壁・軒裏に露筋あり 2(10)柱型に爆裂あり 2(11)外壁に浮きあり 2(11)柱型にクラックあり 3(1)防水材に剥離あり 他
改善予定有無	未定



施設12条点検(設備)

実施日	—
指摘の概要	—
指摘の内容	—
改善予定有無	—

棟名称	建築年	延床面積	階数			構造	耐震性能		
			地上	地下	塔屋		旧耐	診断	必要
加賀田小学校普通教室棟(12-1)	S47	1460.0m ²	3			R	○	H8	要
加賀田小学校普通・特別教室棟(12-2)	S54	988.0m ²	3			R	○	H8	要
加賀田小学校管理棟(12-3)	S54	96.0m ²	1			R	○	H9	要
加賀田小学校普通教室棟(16)	S48	1209.0m ²	3			R	○	H17	要
加賀田小学校灯油庫(18)	S50	6.0m ²	1			S	○		未
加賀田小学校管理・特別教室棟(19-1)	S51	1537.0m ²	3			R	○	H17	要
加賀田小学校特別教室棟(19-2)	S54	85.0m ²	3			R	○	H17	要
加賀田小学校管理棟(19-3)	S54	69.0m ²	3			R	○	H17	要
加賀田小学校屋内運動場(20)	S51	801.0m ²	1			R	○	H15	要
加賀田小学校アール専用付属室棟(26)	S54	68.0m ²	1			S	○		H16
加賀田小学校体育倉庫(33)	S55	48.0m ²	1			S	○		
加賀田小学校配膳室棟(34)	S59	96.0m ²	3			S			
加賀田小学校アール専用付属室棟(35)	H11	16.0m ²	1			S			
加賀田小学校身障者用トイレ(36)	H13	6.0m ²	1			S			


施設(敷地単位)カルテ

施設番号	A184	施設名称	天見小学校	所在地	大阪府河内長野市天見2370-1	用途地域	調区
-------------	-------------	-------------	-------	------------	------------------	-------------	----

施設維持管理費	H22	H23	H24
エネルギー費	1,511,869円	1,557,427円	1,674,928円
上下水道費	307,477円	301,562円	281,478円
修繕費	-	1,711,950円	2,014,409円
合計	1,819,346円	3,570,939円	3,970,815円


施設利用情報

利用者数	H22	H23	H24
	64人	69人	63人



施設12条点検(建物)

実施日	2010/10/5
指摘の概要	既存不適格なし 要是正の指摘あり
指摘の内容	1(1)土間コンクリートにクラックあり 1(8)間知ブロックRC造柱型のモルタル破損あり 2(10)外壁にクラックあり 2(10)外壁に爆裂あり 5(15)内壁モルタルクラックあり 他
改善予定有無	未定



施設12条点検(設備)

実施日	—
指摘の概要	—
指摘の内容	—
改善予定有無	—

棟名称	建築年	延床面積	階数			構造	耐震性能		
			地上	地下	塔屋		旧耐	診断	必要
天見小学校普通・特別教室棟(9)	S60	849.0m ²	3			R			
天見小学校管理・特別教室棟(10)	S60	1019.0m ²	3			R			
天見小学校体育倉庫(11)	S60	45.0m ²	1			S			
天見小学校プール専用付属室棟(12)	S60	9.0m ²	1			S			
天見小学校プール専用付属室棟(13)	S60	40.0m ²	1			S			
天見小学校プール専用付属室棟(14)	S60	13.0m ²	1			S			
天見小学校屋内運動場(15)	H06	774.0m ²	2			R			
天見小学校渡り廊下棟(16)	H06	107.0m ²	2			S			


施設(敷地単位)カルテ

施設番号	A185	施設名称	楠小学校
所在地	大阪府河内長野市楠町東1011	用途地域	1住居

施設維持管理費	H22	H23	H24
エネルギー費	3,102,514円	3,122,099円	3,069,984円
上下水道費	4,110,524円	3,352,370円	3,727,502円
修繕費	-	855,540円	3,734,420円
合計	7,213,038円	7,330,009円	10,531,906円

施設利用情報

利用者数	H22	H23	H24
	684人	646人	581人




施設12条点検(建物)

実施日	2010/10/18	
指摘の概要	既存不適格なし	要是正の指摘あり
指摘の内容	2(10)外壁・軒裏に露筋あり 2(10)外壁に爆裂・欠損あり 2(11)外壁、外壁開口部周辺にクラックあり 2(11)外壁に浮きあり 5(15)内壁にクラックあり　他	
改善予定有無	未定	

施設12条点検(設備)

実施日	-	
指摘の概要	-	-
指摘の内容	-	
改善予定有無	-	



棟名称	建築年	延床面積	階数			構造	耐震性能		
			地上	地下	塔屋		旧耐	診断	必要
楠小学校管理・普通教室棟(1-1)	S48	2637.0m ²	3			R	○	H17	要
楠小学校屋内運動場(2)	S49	792.0m ²	2			R	○	H10	要
楠小学校設備棟(3)	S48	46.0m ²	1			R	○		
楠小学校プール専用付属室6棟	S56	117.0m ²	1			S	○		
楠小学校プール専用付属室棟(7)	S56	16.0m ²	1			S	○		
楠小学校配膳室棟(8)	S59	29.0m ²	1			S			
楠小学校灯油庫(10)	H07	6.0m ²	1			S			
楠小学校特別教室棟(11)	H08	567.0m ²	3			R			
楠小学校体育倉庫(12)	H11	72.0m ²	1			S			
楠小学校普通教室棟(13-1)	S48	265.0m ²	3			R	○	H16	要
楠小学校普通教室棟(13-2)	S49	763.0m ²	3			R	○	H16	要
楠小学校普通教室棟(13-3)	S52	505.0m ²	3			R	○	H16	要
楠小学校特別教室棟(14-1)	S48	632.0m ²	3			R	○	H17	要
楠小学校特別教室棟(14-2)	S48	585.0m ²	3			R	○	H17	未

施設(敷地単位)カルテ


施設番号	A186	施設名称	石仏小学校	用途地域	調査区
所在地	大阪府河内長野市石仏662				

施設維持管理費	H22	H23	H24
エネルギー費	2,473,917円	2,405,729円	2,418,911円
上下水道費	1,500,161円	1,314,574円	808,904円
修繕費	-	2,180,430円	1,075,988円
合計	3,974,078円	5,900,733円	4,303,803円



施設利用情報

利用者数	H22	H23	H24
	311人	290人	272人



施設12条点検(建物)

実施日	2010/10/1
指摘の概要	既存不適格なし 要是正の指摘あり
指摘の内容	2(10)外壁に露筋、爆裂あり、外壁にセバ後の錆あり、外壁にクラックあり 2(11)外壁仕上げ材に剥離、浮きあり 3(1)防水材の剥離あり 4(16)内壁・廊下壁モルタルクラックあり 他
改善予定有無	未定



施設12条点検(設備)

実施日	—
指摘の概要	—
指摘の内容	—
改善予定有無	—

棟名称	建築年	延床面積	階数			構造	耐震性能		
			地上	地下	塔屋		旧耐	診断	必要
石仏小学校管理・特別教室棟(1)	S56	2335.0m ²	3			R	○		不要
石仏小学校ホンブ室・LPG庫棟(2)	S56	28.0m ²	1			S			
石仏小学校体育倉庫(3)	S57	61.0m ²	1			S			
石仏小学校灯油庫(4)	S57	9.0m ²	1			S			
石仏小学校屋内運動場(5)	S57	801.0m ²	1			R			
石仏小学校プール専用付属室棟(6)	S57	124.0m ²	1			S			
石仏小学校配膳室棟(7)	S59	79.0m ²	3			S			
石仏小学校屋外トイレ(8)	H12	6.0m ²	1			S	○		
石仏小学校管理棟(9)	S56	237.0m ²	1			R	○		不要
石仏小学校普通教室棟(10)	S56	1221.0m ²	3			R	○		不要
石仏小学校普通教室棟(11)	S56	1333.0m ²	3			R	○		不要

施設(敷地単位)カルテ


施設番号	A187	施設名称	南花台小学校	所在地	大阪府河内長野市南花台2-11-1	用途地域	1中高
-------------	-------------	-------------	--------	------------	-------------------	-------------	-----

施設維持管理費	H22	H23	H24
エネルギー費	2,086,453円	2,320,401円	2,222,389円
上下水道費	955,792円	994,983円	977,795円
修繕費	-	-	-
合計	3,042,245円	3,315,384円	3,200,184円




施設利用情報

利用者数	H22	H23	H24
	221人	196人	195人



施設12条点検(建物)

実施日	2010/10/8
指摘の概要	既存不適格なし 要是正の指摘あり
指摘の内容	2(2)アプローチ階段にクラックあり 2(10)外壁・柱型・軒裏・梁下端・窓上部に露筋あり 2(10)外壁にクラックあり 2(10)外壁・柱型に露筋あり 2(11)ヤルコニー裏・軒裏仕上げに剥離あり 他
改善予定有無	未定



施設12条点検(設備)

実施日	—
指摘の概要	—
指摘の内容	—
改善予定有無	—

棟名称	建築年	延床面積	階数			構造	耐震性能		
			地上	地下	塔屋		旧耐	診断	必要
南花台小学校普通教室棟(1)	S57	1306.0m ²	3			R			
南花台小学校普通教室棟(2)	S57	1299.0m ²	3			R			
南花台小学校管理・特別教室棟(3)	S57	1048.0m ²	2			R			
南花台小学校特別教室棟(4)	S57	1488.0m ²	2			R			
南花台小学校体育倉庫(5)	S57	77.0m ²	1			S			
南花台小学校灯油庫(6)	S58	9.0m ²	1			S			
南花台小学校屋内運動場(7-1)	S58	801.0m ²	1			R			
南花台小学校屋外身障者用トイレ(7-2)	H11	5.0m ²	1			S			
南花台小学校プール専用付属室棟(8)	S58	110.0m ²	1			S			
南花台小学校プール専用付属室棟(9)	S58	14.0m ²	1			S			
南花台小学校配膳室棟(10)	S59	91.0m ²	3			S			
南花台小学校屋外トイレ棟(12)	H11	5.0m ²	1			S			

施設(敷地単位)カルテ


施設番号	A188	施設名称	川上小学校	用途地域	1中高
		所在地	大阪府河内長野市清見台4-18-1		

施設維持管理費	H22	H23	H24
エネルギー費	2,156,706円	2,245,100円	2,227,756円
上下水道費	1,477,389円	949,195円	853,092円
修繕費	-	802,976円	1,586,665円
合計	3,634,095円	3,997,271円	4,667,513円




施設利用情報

利用者数	H22	H23	H24
	293人	262人	261人



施設12条点検(建物)

実施日	2010/10/13
指摘の概要	既存不適格なし 要是正の指摘あり
指摘の内容	<p>2(10)外壁・柱型・軒裏にクラックあり 2(11)外壁・柱型仕上げに剥離あり 4(16)内壁・腰壁・廊下壁にクラックあり 5(15)内壁にクラックあり 他</p>
改善予定有無	未定



施設12条点検(設備)

実施日	—
指摘の概要	—
指摘の内容	—
改善予定有無	—

棟名称	建築年	延床面積	階数			構造	耐震性能		
			地上	地下	塔屋		旧耐	診断	必要
川上小学校管理・特別教室棟(1-1)	S59	1979.0m ²	2			R			
川上小学校特別教室棟(1-2)	H01	156.0m ²	1			R			
川上小学校廊下(1-4)	H02	14.0m ²	2			R			
川上小学校多目的教室棟(1-3)	H01	147.0m ²	1			R			
川上小学校普通教室棟(2-1)	S59	1259.0m ²	3			R			
川上小学校普通・多目的教室棟(2-2)	H01	778.0m ²	3			R			
川上小学校体育倉庫(3)	S59	94.0m ²	1			R			
川上小学校屋内運動場(4-1)	S59	803.0m ²	1			R			
川上小学校トイレ(4-2)	H11	5.0m ²	1			S			
川上小学校ホール専用付属室棟(5)	S59	112.0m ²	1			S			
川上小学校ホール専用付属室棟(6)	S59	14.0m ²	1			S			
川上小学校普通教室棟(9)	H02	280.0m ²	3			R			
川上小学校灯油庫(10)	H02	9.0m ²	1			S			
川上小学校普通教室棟(11)	H02	449.0m ²	2			R			
川上小学校焼き釜庫(12)	H10	9.0m ²	1			S			

施設(敷地単位)カルテ

施設番号	A189	施設名称	美加の台小学校	所在地	大阪府河内長野市美加の台3-25-1	用途地域	1中高
------	------	------	---------	-----	--------------------	------	-----

施設維持管理費	H22	H23	H24
エネルギー費	2,618,994円	2,664,222円	2,725,563円
上下水道費	1,105,125円	1,759,757円	1,400,147円
修繕費	-	812,725円	2,741,886円
合計	3,724,119円	5,236,704円	6,867,596円



施設利用情報

利用者数	H22	H23	H24
	375人	347人	334人



施設12条点検(建物)

実施日	2010/10/8	
指摘の概要	既存不適格なし	要是正の指摘あり
指摘の内容	2(10)外壁・腰壁にクラックあり 2(10)外壁・柱型・軒先に露筋あり 2(10)外壁・柱型・軒先に爆裂あり 2(11)柱型・軒裏仕上げに剥離あり 3(1)渡り廊下の屋上防水材に剥離あり　他	
改善予定有無	未定	



施設12条点検(設備)

実施日	-	
指摘の概要	-	-
指摘の内容	-	
改善予定有無	-	

棟名称	建築年	延床面積	階数			構造	耐震性能		
			地上	地下	塔屋		旧耐	診断	必要
美加の台小学校管理・特別教室棟(1-1)	S62	615.0m ²	2			R			
美加の台小学校管理棟(1-2)	S62	279.0m ²	2			R			
美加の台小学校管理・特別教室棟(1-3)	S62	663.0m ²	2			R			
美加の台小学校管理・特別教室棟(1-4)	S62	273.0m ²	2			R			
美加の台小学校普通教室棟(2-1)	S62	833.0m ²	3			R			
美加の台小学校普通教室棟(2-2)	S62	165.0m ²	3			R			
美加の台小学校普通教室棟(2-3)	S62	427.0m ²	3			R			
美加の台小学校体育倉庫(3)	S62	96.0m ²	1			R			
美加の台小学校灯油庫(4)	S62	12.0m ²	1			R			
美加の台小学校屋内運動場(5)	S62	793.0m ²	1			R			
美加の台小学校プール専用付属室棟(6)	S62	130.0m ²	1			S			
美加の台小学校管理棟(7)	H02	80.0m ²	1			R			
美加の台小学校管理棟(8)	H02	92.0m ²	1			R			
美加の台小学校特別教室棟(9-1)	H02	126.0m ²	2			R			
美加の台小学校特別教室棟(9-2)	H02	84.0m ²	2			R			
美加の台小学校普通・多目的教室棟(10-1)	H02	1863.0m ²	3			R			
美加の台小学校普通教室棟(10-2)	H02	148.0m ²	3			R			
美加の台小学校廊下(10-3)	H04	4.0m ²	3			R			
美加の台小学校屋外トイレ棟(12)	H11	5.0m ²	1			S			