

形質変更時要届出区域台帳

河内長野市

整理番号	整-R5-1	指定年月日・指定番号	令和6年2月9日 指-1号	所在地	河内長野市木戸東町677番8の一部		
調製・訂正年月日	令和6年2月9日調製						
形質変更時要届出区域の概況	事業場敷地				面積	162.29m ²	
法第14条第3項の規定に基づき指定された形質変更時要届出区域にあっては、その旨	法第14条第3項の規定に基づき指定された形質変更時要届出区域						
最大形質変更深さより1メートルを超える深さの位置について試料採取等の対象としなかった土壤汚染状況調査の結果により指定された形質変更時要届出区域にあっては、その旨、当該試料採取等の対象としなかった深さの位置及び特定有害物質の種類	-						
土壤汚染のおそれの把握等、試料採取等を行う区画の選定等又は試料採取等を省略した土壤汚染状況調査の結果により指定された形質変更時要届出区域にあっては、その旨及び当該省略の理由	-						
汚染の除去等の措置が講じられた形質変更時要届出区域にあっては、その旨及び当該汚染の除去等の措置	-						
第58条第5項第10号から第13号までに該当する区域にあっては、その旨	-						
形質変更時要届出区域内の土壤の汚染状態	報告受理年月日	指定に係る特定有害物質の種類		適合しない基準項目		指定調査機関の名称	
	令和6年1月10日	ふっ素及びその化合物		含有量基準・ <u>溶出量基準</u> ・第二溶出量基準		報国エンジニアリング株式会社	
				含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準			
土地の形質の変更の実施状況	届出(着手)時期	完了時期	土地の形質の変更の種類		実施者	土壤搬出	汚染土壤の処理方法
						有・無	
						有・無	
						有・無	

備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。


2 「形質変更時要届出区域内の土壤の汚染状態」については、土壤その他の試料の採取を行った日、当該試料の測定の結果等を記載した書類を添付すること。

○対象地位置図（河内長野市木戸東町 667 番 8 の一部）



国土地理院ホームページ (<http://maps.gsi.go.jp>) を基に加筆作成


起点は対象地の最北端とし、格子を右回りに7度3分43秒回転させている。



凡例

- 敷地範囲
- 形質変更時要届出区域

F7-5(100 m²)
 ふっ素及びその化合物 土壌溶出量 1.4 mg/L 検出
 J7-4(82.29 m²)
 ふっ素及びその化合物 土壌溶出量 1.1 mg/L 検出
 ※基準値 0.8 mg/L



所在地住所：木戸東町 3 番 1 号 地番：木戸東町 6 7 7 番 8

